

# Caso Histórico

## EP ISABELITA PESQUERA HAYDUK S .A.



<b>USUARIO FINAL</b>	PESQUERA HAYDUK S. A.	
<b>CLIENTE</b>	PESQUERA HAYDUK S. A.	
<b>CONTRATISTA</b>	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA (SIMACH)	
<b>LUGAR / FECHA</b>	SIMACH / SEPTIEMBRE 2017	
<b>PREPARACION DE SUPERFICIE</b>	ARENADO COMERCIAL SEGÚN ASTILLERO	
<b>ZONA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPESOR SECO</b>
Obra Viva 743 m <sup>2</sup>	Jet 62ZP Anticorrosivo rojo	5.0 mils
	Jet 70MP gris niebla 1680	5.0 mils
	Ocean Jet Antifouling rojo 1033	5.0 mils
	Ocean Jet Antifouling rojo 1033	5.0 mils
	<b>EPS Total</b>	<b>20.0 mils</b>
<b>ZONA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>ESPESOR SECO</b>
Obra Muerta 490 m <sup>2</sup>	Jet 62ZP Anticorrosivo rojo	4.0 mils
	Jet 70MP gris niebla 1680	5.0 mils
	Duroflex Esmalte 985 azul RAL 5021	3.0 mils
	<b>EPS Total</b>	<b>12.0 mils</b>
<b>OBSERVACIONES</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>También se arenó y pintó otras zonas como cubiertas, amurada, casetas exteriores. Guardacalor, desaguador y mástil con un área de 1,760 m<sup>2</sup>. aproximado. Por trabajos de soldadura no se aplicó las capas de acabado en verduguete.</li> </ul>		

# Historical Track Record

## EP ISABELITA PESQUERA HAYDUK S. A.



<b>OWNER</b>	PESQUERA HAYDUK S. A.	
<b>CUSTOMER</b>	PESQUERA HAYDUK S. A..	
<b>CONTRACTOR</b>	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA (SIMACH)	
<b>PLACE / DATE</b>	SIMACH / SEPTEMBER 2017	
<b>SURFACE PREPARATION</b>	COMMERCIAL BLASTING ACCORDING SHIPYARD.	
<b>ZONE</b>	<b>PRODUCT</b>	<b>DRY FILM THICKNESS</b>
Underwater hull 743 m <sup>2</sup>	Jet 62ZP Anticorrosivo red	5.0 mils/127 μ
	Jet 70MP gray fog 1680	5.0 mils/127 μ
	Ocean Jet Antifouling red 1033	5.0 mils/127 μ
	Ocean Jet Antifouling red 1033	5.0 mils/127 μ
<b>DFT Total</b>		<b>20.0 mils/508μ</b>
<b>ZONE</b>	<b>PRODUCT</b>	<b>DRY FILM THICKNESS</b>
Topsides 490 m <sup>2</sup>	Jet 62ZP Anticorrosivo red	4.0 mils/101.6 μ
	Jet 70MP gray fog 1680	5.0 mils/127 μ
	Duroflex esmalte 985 blue RAL 5021	3.0 mils/76.2 μ
<b>DFT Total</b>		<b>12.0 mils/304.8 μ</b>
<b>OBSERVATIONS</b>		
It also sanded and painted other areas such as decks, railings, outer huts. guardacoror, drain and mast with an area of 1,760 m2. approximate. Welding work did not apply the finishing layers in verduguete.		