

JET 70MP ZP

Anticorrosivo de altos sólidos y espesor



DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Producto anticorrosivo epoxi poliamida amina que brinda protección inhibitoria y barrera a la vez en una sola capa.
- Contiene pigmento anticorrosivo (fosfato de zinc) que le confiere mayor protección contra la corrosión.
- No contiene pigmentos a base de plomo ni cromo.
- Recubrimiento multi-propósito de altos sólidos y rápido secado.
- Película dura y de buena resistencia a la abrasión.
- Gran resistencia química y al medio ambiente.
- Usado en protección de cascos, superestructura, tanques de lastre y bodegas de embarcaciones de todo tipo.
- Para protección de acero estructural y tuberías para todo tipo de ambiente industrial y marino.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate	Resistencia a la temperatura en seco	
Color	Gris	Continúo	93°C
Componentes	Dos	Intermitente	121°C
Relación de mezcla (en volumen)	1 de resina (parte A) 1 de catalizador (parte B)	Adhesión por tracción	
Curado	Evaporación de solventes y reacción química	ASTM D4541	900 Psi
Sólidos en volumen	72% ± 3%	Resistencia al Impacto	
Espesor película seca	3 - 6 mils (75 - 150 micrones)	ASTM D2794	20 - 30 lb x pulg., directo
Número de capas	Uno	Flexibilidad Mandril Cónico	
Rendimiento teórico	26.8 m ² /gal a 4 mils de espesor seco	ASTM D522	9% - 13% elongación
Disolvente	JET ECOPOXY 90	Dureza al Láplz	
Tiempo de vida útil	3 horas a 25°C	ASTM D3363	3H
		Dureza Péndulo Persoz	
		ASTM D4366B	150 ciclos
		Abrasión Taber a 1000 ciclos, rueda CS-17, 1 Kg de peso	
		ASTM D4060	62 - 80 mg de pérdida
		Performance en Niebla Salina	
		ASTM B117-97	1500 Hrs.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.
Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- **Acero nuevo**
Preparación con chorro abrasivo, según norma SSPC-SP6.
- **Acero con pintura antigua**
Preparación con chorro abrasivo, según norma SSPC-SP6 o limpieza manual mecánica según norma SSPC-SP2 o SSPC-SP3.
- **Galvanizado**
Lavar con compuesto neutro o detergente industrial.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

METODO DE APLICACION

- **Equipo airless**
Similar a Graco Bulldog 30:1, boquilla 0.019" a 0.023" con filtro malla 60.
- **Equipo convencional a presión**
Similar a Devilbiss JGA-502, boquilla 704E con regulador de presión, filtros de aceite y humedad.
- **Brocha y rodillo**
Resistentes a disolventes epóxicos.



TIEMPOS SECADO a 21 °C (ASTM D1640)

Al tacto	1 - 2 horas
Al tacto duro	6 - 8 horas
Repintado mínimo	8 horas
Repintado máximo	
Jet 70MP	6 meses
Poliuretanos	30 días
Alquídicos	1 día

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura	Mínima	Máxima
De la superficie	4 °C	50 °C
Del ambiente	4 °C	50 °C
Humedad Relativa		85%

La temperatura de la superficie debe ser 3 °C mayor que el punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Verifique que se disponga de todos los componentes.
2. Homogenice cada componente por separado previo a la mezcla. Use un agitador neumático o eléctrico a prueba de explosión.
3. Vierta la resina en un envase limpio y luego el catalizador.
4. Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador.
5. Para facilitar la aplicación agregue un máximo de 1/8 de galón del disolvente JET ECOPOXY 90 por galón de pintura preparada y agite la mezcla otra vez.
6. Filtre la mezcla usando una malla 30.
7. Aplique la pintura en pasadas uniformes, traslapando al 50% de cada pasada.
8. Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil.
9. Repintar dentro del "tiempo de repintado" recomendado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- No requiere.

ACABADOS RECOMENDADOS

- Puede ser repintado con cualquier esmalte epóxico, alquídico o poliuretano de la marca JET.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

▪ Peso por galón	"Parte A"	5.3 ± 0.2 Kg.
	"Parte B"	5.9 ± 0.2 Kg.
▪ Punto de inflamación	"Parte A"	16 °C
	"Parte B"	16 °C

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4 °C a 38 °C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.